

# Produkt- I N F O R M A C E



## RENOFORM FW 50

PI 2-4632

### Popis

RENOFORM FW 50 je vodou nemísitelné mazivo s polárními a EP-přísadami, určené na tažení. Má vynikající mazací vlastnosti.

RENOFORM FW 50 se používá na tažení profilů, trubek a drátů ze všech materiálů včetně materiálů s pozinkovaným povrchem.

### Použití

Nanášení se provádí máčením nebo nástřikem. Pro tyto účely lze olej nahřát na asi 50 °C.

RENOFORM FW 50 je odstranitelný vodnými čistícími prostředky.

Doporučuje se použití průmyslových čistících prostředků RENOCLEAN.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	920	DIN 51 757
Číslo barvy	-	8,0	DIN ISO 2049
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	460	DIN 51 562
při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	31	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	270	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	9	DIN ISO 3016 E
Korozní účinky na mědi	stupeň koroze	1 - 100 A3	DIN 51 759